



Stationsbericht

Verkehrsverbund Rhein-Ruhr 2008



Inhalt

1.	Überblick	3
2.	Vertragliche Grundlagen / Stationspreise	4
3.	Stationsaufnahme im Bereich des NVN und der S28	6
3.1	Vorgehensweise	6
3.2	Ergebnisse NVN	6
3.2.1	Ausstattungsumfang	6
3.2.2	Erscheinungsbild der Stationen	6
3.3	Ergebnisse S28	8
3.3.1	Ausstattungsumfang	8
3.3.2	Erscheinungsbild der Stationen	8
4.	Stationsaufnahme im gesamten VRR	9
4.1	Vorgehensweise / Organisation	9
4.2	Ergebnisse	9
4.2.1	Ausstattungsumfang	9
4.2.2	Erfassung des Erscheinungsbild	10
4.2.3	Darstellung des Erscheinungsbildes	11
5.	Konsequenzen / Weitere Vorgehensweise	13

Anlagen

Anlage 1: Leistungen je Bahnhofskategorie gemäß ABP im Bereich des NVN

Anlage 2: Zusammenfassung der Ergebnisse der Aufnahme des Erscheinungsbildes durch die Profitester

Anlage 3: Erscheinungsbild der Stationen im VRR

1. Überblick

Mit der Neugliederung der Zweckverbände zum 1.1.2008 entsprechend dem ÖPNVG NW kam es zum Zusammenschluss von VRR und NVN. Dadurch ist die Anzahl der Stationen im VRR auf zurzeit 296 gestiegen. Das sind fast 40% aller Stationen in Nordrhein-Westfalen. Die erstmalige Aufnahme der 27 Stationen aus dem Bereich des NVN ist daher ein Bestandteil dieses Stationsberichtes. Des Weiteren werden hier auch die 8 Stationen auf den Außenästen der S28 aufgeführt. Im Gegensatz zu allen anderen Stationen im VRR ist hier die Regiobahn GmbH Eigentümer der Stationen.

Mit den Ergebnissen der umfassenden Stationsaufnahme in 2008 wird in diesem Stationsbericht eine erste qualitative Bewertung aller Stationen im VRR hinsichtlich des Erscheinungsbildes vorgenommen.

2. Vertragliche Grundlagen / Stationspreise

Die vertraglichen Grundlagen sind im Stationsbericht 2007 ausführlich dargestellt worden.

Hier gab es zwischenzeitlich keine Änderungen.

Seitens der DB Station&Service AG wurden die Stationsgebühren ab 1.01.2008 um 2 % erhöht. Gleichzeitig wurden von DB Station&Service AG die Kategorien der folgenden Stationen an die Systematik des Stationspreissystems angepasst.

Station	Kategorie 2007	Kategorie 2008
Dortmund-Universität	4	3
Dortmund-Universität	4	3
Castrop-Rauxel Hbf	3	4
Bochum-Langendreer	4	5
Bochum-Langendreer West	4	5
Dortmund-Dorstfeld Süd	4	5
Dortmund-Kley	4	5
Dortmund-Oespel	4	5
Bochum-NOKIA	5	6
Bochum West	5	6
Bochum-Hamme	5	6
Duisburg-Bissingheim	5	6
Duisburg-Wedau	5	6
Dülken	5	6
Oberhausen-Osterfeld Süd	5	6

Die folgende Tabelle enthält die in den vergangenen Jahren gültigen Stationspreise der DB Station&Service AG für die Stationen in NRW.

Kategorie	Anzahl der Stationen			€ / Stationshalt	
	VRR		NVN	2007	2008
	2007	2008	2008	2007	2008
1	3	3	-	19,55	19,94
2	7	7	-	14,95	15,25
3	8	9	2	5,58	5,69
4	66	60	-	2,06	2,10
5	134	132	15	2,82	2,88
6	43	50	10	2,77	2,83

3. Stationsaufnahme im Bereich des NVN und der S28

3.1 Vorgehensweise

Im Zeitraum von April 2008 bis Mai 2008 sind die Stationen im Bereich des NVN erstmalig aufgenommen worden. Hierbei handelt es sich um 27 Stationen der Kategorie 3 – 6.

Die Stationen der S28 der Regiobahn GmbH wurden im August 2008 aufgenommen.

Vorrangiges Ziel auch dieser Stationsaufnahmen war es, den heute vorhandenen Bestand an Ausstattungselementen aufzunehmen und zu dokumentieren.

Die Einbindung der Station in das kommunale Umfeld sowie die Verknüpfung mit dem kommunalen Verkehr und dem Individualverkehr wurden dabei ebenfalls aufgenommen.

Darüber hinaus wurde auch der qualitative Zustand der Stationen zum Zeitpunkt der Aufnahme erfasst.

Bei der Stationsaufnahme wurden Fotos gemacht, auf denen die Bahnsteigsituation, die Zugänge, die nähere Umgebung und Besonderheiten festgehalten wurden.

3.2 Ergebnisse NVN

3.2.1 Ausstattungsumfang

Alle Elemente der Basisausstattung nach den allgemeinen Nutzungsbedingungen für Personenbahnhöfe (ABP) der DB Station&Service AG auf den 27 aufgenommenen Stationen waren, bis auf die fehlende Bahnhofsuhr an der Station Wesel-Feldmark, zu 100 % vorhanden. An vielen Stationen waren deutlich mehr Ausstattungselemente vorhanden, als es die Basisausstattung der DB Station&Service AG vorsieht.

Eine Übersicht über den aufgenommenen Ausstattungsumfang im Vergleich zur Basisausstattung zeigt die Anlage 1.

3.2.2 Erscheinungsbild der Stationen

Strecke (Krefeld) – Alderkark - Kleve

Alle Stationen an der Linie RE10 – mit Ausnahme von Weeze - wurden durch die Modernisierungsoffensive 1 umgebaut und sind in einem sauberen und modernen Zustand. Sie haben eine Bahnsteighöhe von 76 cm über Schienenoberkante und barrierefreie Zugänge.

Flankierende Maßnahmen wie Busverknüpfung, P+R - und B+R - Anlagen sind gleichzeitig erstellt bzw. modernisiert worden, so dass für den Fahrgast diese Stationen umfassend verbessert werden konnten.

Die Station Weeze ist Bestandteil der Modernisierungsoffensive 2 und wird noch entsprechend modernisiert. Auch hier werden die Bahnsteige erhöht, die Ausstattung verbessert und ein barrierefreier Zugang geschaffen.



Bedburg-Hau

Strecke (Oberhausen) – Dinslaken - Emmerich

Von den Stationen der Linien RE5, RB33 und RB35 haben Voerde, Friedrichsfeld und Empe-Rees keine Regelbahnsteighöhe von 76 cm über Schienenoberkante. Barrierefreie Zugänge sind ebenfalls nicht vorhanden. Trotz ihrer zum Teil einfachen Gestaltung haben sie überwiegend ein ansprechendes Erscheinungsbild. Die Station Wesel wird zurzeit modernisiert; ein barrierefreier Zugang wird im Rahmen der Modernisierungsoffensive 2 erstellt. Die Modernisierung der Station Emmerich am Rhein ist ebenfalls Bestandteil der Modernisierungsoffensive 2. Weitere Infrastrukturmaßnahmen werden zurzeit von der DB Station & Service AG nicht angegangen, weil ein Strecken- und Stationsausbau im Zusammenhang mit der Betuwe-Linie erfolgen wird.



Voerde

Strecke (Oberhausen) – Wesel – Dingden – (Bocholt)

Die Stationen der Linie RB32 zwischen Wesel und Dingden haben bis auf Wesel keine Regelbahnsteighöhe von 76 cm über Schienenoberkante und sind somit auch nicht barrierefrei gestaltet. Trotz der einfachen Gestaltung bietet sich dem Fahrgast ein ansprechendes Erscheinungsbild.

Strecke (Duisburg) – Moers - Xanten

Alle Stationen der Linie RB31 zwischen Moers und Xanten haben keine Regelbahnsteighöhe von 76 cm über Schienenoberkante und sind somit auch nicht barrierefrei gestaltet. Auch hier bietet sich dem Fahrgast trotz der einfachen Gestaltung ein ansprechendes Erscheinungsbild. Dies ist zum Teil auch auf die von kommunaler Seite im Umfeld der Stationen umgesetzten flankierenden Maßnahmen wie Busverknüpfung, P+R - und B+R – Anlagen

zurück zu führen. Die Station Moers wird im Rahmen der Modernisierungsoffensive 2 modernisiert und barrierefrei gestaltet.

3.3 Ergebnisse S28

3.3.1 Ausstattungsumfang

Im Eigentum der Regiobahn GmbH befinden sich 8 Stationen und zwar auf den beiden Außenästen Richtung Kaarst bzw. Richtung Mettmann. Die Unterhaltung und die Preisbildung für die Stationsnutzung erfolgen nicht nach den allgemeinen Bedingungen der DB Station&Service AG (ABP), sondern nach einer von der Regiobahn GmbH festgelegten Gebührenordnung. Der Umfang der Ausstattung der Stationen der S28 geht weit über den Ausstattungsumfang der S-Bahn-Stationen der DB hinaus. Hier sind zusätzlich Videoüberwachung, Notruf- und Anschlussicherungsanlagen vorhanden. Das Entfernen von Graffiti erfolgt zeitnah, und die Reinigungsintervalle sind häufiger und - falls erforderlich - auch ganz kurzfristig.



Mettmann-Stadtwald



Kaarster See

3.3.2 Erscheinungsbild der Stationen

Die Stationen sind in einem sauberen, modernen und behindertenfreundlichen Zustand. Die Bahnsteighöhe beträgt 96 cm über Schienenoberkante. Durch häufiges Säubern der Stationen und sofortigem Entfernen von Graffiti haben alle Stationen ein ansprechendes Erscheinungsbild.

4. Stationsaufnahme im gesamten VRR

4.1 Vorgehensweise / Organisation

Aufnahme des Erscheinungsbildes

Erstmalig wurde im Jahr 2008 auch das Erscheinungsbild der Stationen und deren Zugänge von den VRR-Profitestern aufgenommen. Die Erfassung erfolgte in der Regel einmal im Quartal. Dabei wurden insbesondere Sauberkeit, Zerstörungen, Graffiti, sicherheitsrelevante Merkmale, Aktualität der Fahrgastinformationen und Funktionalität der Ausstattung aufgenommen und diese prozentual bewertet.

Aufnahme des Ausstattungsumfangs

Wie im Stationsbericht 2007 bereits angekündigt wurde im Jahr 2008 der Ausstattungsumfang der Stationen erneut - diesmal von den VRR-Profitestern - aufgenommen. Somit konnte festgestellt werden, ob von DB Station&Service AG Ausstattungselemente abgebaut oder bei Zerstörungen / Defekten erneuert wurden.

Wegen zusätzlicher, vorrangiger Aufgaben im vergangenen Jahr konnten die VRR-Profitester nicht alle 266 sondern nur 170 Stationen der DB Kategorien 4 bis 6 hinsichtlich des Ausstattungsumfangs aufnehmen.

4.2 Ergebnisse

4.2.1 Ausstattungsumfang

Mit Ausnahme von einigen Stationen der Kategorie 5, an denen die Uhren fehlen, sind alle Elemente der Basisausstattung auf den Stationen vorhanden. Heute sind an den Stationen im VRR deutlich mehr Ausstattungselemente vorhanden, als bei der Basisausstattung vorgesehen.

Die Ergebnisse im Einzelnen:

In der Kategorie 4 wurde die Basisleistung der DB Station&Service AG zu 100 % erfüllt. Darüber hinaus sind alle Stationen der Kategorie 4 mit Lautsprechern ausgestattet und einige noch mit dynamischen Zuganzeigern.

In der Kategorie 5 wird die Basisleistung von DB Station&Service AG nicht auf allen Stationen angeboten. Auf 8 von 146 Stationen fehlen die Uhren. Obwohl in der Kategorie 5 nicht

vorgesehen sind alle Stationen mit Lautsprechern ausgestattet und nahezu alle mit einem Wetterschutz versehen.

Die Nachrüstung der fehlenden Uhren wird bei der DB Station&Service AG schriftlich eingefordert.

Die Basisleistung der Kategorie 6 der DB Station&Service AG wurde ohne Beanstandungen erfüllt. Weitere Ausstattungselemente wie Bahnhofsuhren, Sitzgelegenheiten, Wetterschutz und Lautsprecher sind auf den meisten Stationen vorhanden.

4.2.2 Erfassung des Erscheinungsbild

Das Erscheinungsbild einer Station sollte so sein, dass der Fahrgast sich hier wohl fühlt. Daher ist es wichtig, dass eine Station sauber ist, kein Graffiti vorhanden ist, technische Einrichtungen funktionstüchtig sind und aktuelle Fahrplaninformationen bekannt gegeben werden. Demzufolge werden von den VRR-Profitestern die verschiedenen relevanten Elemente im Zugangsbereich und auf dem Bahnsteig auf Sauberkeit, Funktionalität, Beschaffenheit und insbesondere Graffiti erfasst und prozentual bewertet. Außerdem werden Aktualität und Lesbarkeit von Fahrplanaushängen und Linienübersichtsplänen erfasst.

Die von den VRR-Profitestern erhobenen Daten werden der DB Regio NRW wöchentlich zur Verfügung gestellt und von dort an DB Station&Service AG weiter geleitet, damit die festgestellten Mängel zeitnah beseitigt werden. Sicherheitsrelevante Mängel, wie zum Beispiel zerstörte Scheiben des Wetterschutzes werden den zuständigen Bahnhofsmagazinern unmittelbar nach deren Feststellung genannt, um hier schnellstmögliche Abhilfe zu leisten. Weitere festgestellte Mängel, wie defekte Ticketautomaten und Entwerter werden den hierfür zuständigen Mitarbeitern der DB AG gemeldet.

Die aggregierten Ergebnisse der vier Aufnahmen pro Jahr werden in Übersichten zusammengestellt. Ein Beispiel zeigt Anlage 2.

Entscheidend bei der Bewertung zahlreicher Stationen war das Thema Graffiti, hierdurch wurde das Erscheinungsbild der Stationen häufig abgewertet. Überwiegend sind hiervon Stationen in den Ballungsräumen betroffen.



Dortmund-Körne



Neuss Süd

4.2.3 Darstellung des Erscheinungsbildes

Der vorliegende Bericht enthält in der Anlage 3 eine vereinfachte, übersichtliche Darstellung des erfassten und bewerteten Erscheinungsbildes für alle Stationen im VRR. Die Einstufung der Stationen ist so erfolgt, dass aus den vier Bewertungen im Jahr (siehe Anlage 2) ein Mittelwert je Station gebildet wurde. Dieser Mittelwert wird wie folgt farblichen Darstellungen zugeordnet:

> 90 %	→	grün
83 % und 90 %	→	gelb
< 83 %	→	rot

Ist das Erscheinungsbild einer Station mit der Farbe grün gekennzeichnet, so ist das Erscheinungsbild akzeptabel / in Ordnung und es sind keine Verbesserungen erforderlich.

Ist das Erscheinungsbild einer Station mit der Farbe gelb gekennzeichnet, so ist das Erscheinungsbild noch akzeptabel. Überwiegend sind bei den so bewerteten Stationen geringfügige Graffitis im Zugangs- und Bahnsteigbereich festgestellt worden. Verbesserungen sind noch nicht dringend erforderlich.

Ist das Erscheinungsbild einer Station mit der Farbe rot gekennzeichnet, so ist der Zustand der Station nicht akzeptabel. Bei den so bewerteten Stationen sind überwiegend großflächige Graffitis im Zugangs- und Bahnsteigbereich festgestellt worden; die Sauberkeit ist häufig negativ bewertet worden. Hier sind Verbesserungen erforderlich.

In der Tabelle der Anlage 3 ist mit aufgeführt, welche Stationen im Rahmen des Infrastrukturförderungsplanes im Zeitraum bis 2013 modernisiert werden soll. Im Rahmen der damit

vorgesehenen verkehrlichen Verbesserungsmaßnahmen wird auch das Erscheinungsbild der Stationen verbessert.

Auf der Grundlage dieses Bewertungssystems ergibt sich im Bereich des VRR folgendes Bild zum Erscheinungsbild der Stationen:

43,1 % der Stationen haben ein akzeptables Erscheinungsbild.

35,3 % der Stationen haben ein Erscheinungsbild, das noch akzeptabel ist, wobei hier zu beachten ist, dass keine weiteren Mängel auftreten und die vorhandenen geringen Schäden beseitigt werden.

21,6 % der Stationen haben ein Erscheinungsbild, das nicht akzeptabel ist. Hier sind Verbesserungsmaßnahmen erforderlich.

5. Konsequenzen / Weitere Vorgehensweise

Das Verfahren zur Meldung, Rückmeldung und Kontrolle der festgestellten Schäden soll zukünftig noch verbessert werden. Seitens der DB Station&Service AG erfolgen zurzeit nur sporadisch Rückmeldungen über die Beseitigungen der Mängel bzw. über die Gründe, warum dies nicht erfolgt ist oder noch nicht erfolgen konnte.

So wird die VRR AöR mit DB Station&Service AG in weiteren gemeinsamen Gesprächen ziel führende Verfahren weiter entwickeln. Angestrebt wird, dass DB Station&Service AG einen zentralen Ansprechpartner benennt, der alle Meldungen entgegen nimmt und die VRR AöR kurzfristig über die Beseitigung der Mängel informiert. Bestandteil der optimierten Meldekette wird auch die Kontrolle der Umsetzung durch die VRR AöR sein.

Die VRR AöR wird zukünftig die Ergebnisse zweier weiterer Projekte zur Verbesserung des Zustandes und der Aufenthaltqualität in den Stationen mit in den jährlichen Stationsbericht und die Darstellung über das Erscheinungsbild der Stationen einfließen lassen.

Die VRR ZeRP-Datenbank wird zurzeit für die Aufnahme von Graffiti relevanten Daten erweitert. Künftig können alle SPNV- und kommunalen Verkehrsunternehmen Bilder von Gaffiti-Schäden hier einstellen. Ein Abgleich mit bereits vorhandenen Dateien, einschließlich der festgestellten Täter, kann dann erfolgen, so dass die Eigentümer der Anlagen gegebenenfalls Täter verfolgen und seine Rechtsansprüche einklagen kann.

Die VRR AöR wird auch weiterhin ehrenamtliche Bahnhofspaten suchen, die sich für ihre Station engagieren. Dahinter steckt die Idee, dass Bahnhofspaten mit ihren Hinweisen an die Bahnhofsmanager helfen, eine Station in Ordnung zu halten. Die VRR AöR koordiniert und vermittelt die Bahnhofspaten an die zuständigen Bahnhofsmanager. Welche Stationen zurzeit von Bahnhofspaten betreut werden, ist in der Anlage 3 dargestellt.

Zur Verbesserung des Erscheinungsbildes einer Station tragen auch Infrastrukturförderprogramme bei. Im vergangenen Jahr wurde zur Aufwertung der Stationen in NRW die Fortführung der ersten Modernisierungsoffensive zwischen dem Land NRW, den Aufgabenträgern und der DB Station&Service AG vereinbart. Die Aufgabenträger waren bei der Festlegung des Umfangs der s. g. Modernisierungsoffensive 2 beteiligt.

Die Rahmenvereinbarung zu diesem Förderprogramm gemäß § 13 ÖPNVG NRW wurde vom Land NRW, den Aufgabenträgern und der DB AG am 12.12.2008 unterzeichnet und sieht vor, dass die Maßnahmen spätestens bis 2013 begonnen werden müssen.

Das Volumen dieses Programms beinhaltet 108 Stationen in NRW, wobei 46 Stationen in den Bereich des VRR mit einem Finanzvolumen von 130,5 Mio. € entfallen.

Das Programm beinhaltet insbesondere barrierefreie Zugänge mit einer angepassten Bahnsteighöhe und moderne Ausstattungen der Bahnsteige.

Erste Planungsgespräche haben auf Initiative der VRR AöR bereits stattgefunden. Die DB Station&Service AG wird die Umsetzung koordinieren und die Planungen beauftragen. Die VRR AöR sowie die beteiligten Kommunen werden in die weiteren Abstimmungsprozesse eingebunden.

Ferner wird die VRR AöR in ihrer Funktion als Bewilligungsbehörde die von der DB Station&Service AG einzureichenden Finanzierungsanträge bearbeiten.

Grundsätzlich hat sich auch durch die Stationsaufnahme in 2008 und deren Ergebnissen die Erkenntnis verstärkt, dass durch eine Kameraüberwachung an den betroffenen Stationen der Vandalismus und die Schmierereien durch Graffiti eingedämmt werden könnten.

Diese Erkenntnisse sind in den Ausstattungsumfang der Verbesserungsmaßnahmen nach der Modernisierungsoffensive 2 und als Forderung für eine Stationsausstattung in den Entwurf des Nahverkehrsplans der VRR AöR eingeflossen.

Anlagen 1 - 3

Leistungen je Bahnhofskategorie gemäß ABP im Bereich des NVN

Kategorie	Benzichnung	Basisleistungen je Kategorie (farblich angelegt)						Kategorie-spezifische Basisleistung
		Kategorie 1	Kategorie 2	Kategorie 3	Kategorie 4	Kategorie 5	Kategorie 6	
Fernverkehrsknoten	Anzahl der Stationen im NVN	0	×	×	×	×	×	
Fernverkehrssystemhalt	Bahnhofsnamensschild	0	×	×	×	×	×	
Nahverkehrsknoten, gegebenenfalls mit Fernverkehrshalt	Fahrplanaushang	2	×	×	×	×	×	
Hochfrequenter Nahverkehrssystemhalt/Nahverkehrsknoten	Flaechen für Fahrkartenautomaten und Entweder	0	×	×	×	×	×	
Nahverkehrssystemhalt	Wegelätsystem	0	×	×	×	2	2	2
Nahverkehrshalt	regelmäßige Reinigung	0	×	×	×	2	2	2
	Abfallbehälter	0	×	×	×	2	2	2
	Koordinierung durch 3-S-Zentrale	0	×	×	×	2	2	2
	Eisenbahnnverkehrsunternehmen	0	×	×	2	2	2	2
	Bahnhofsühr	0	×	×	2	2	2	2
	Sitzgelegenheit	0	×	2	2	2	2	2
	Wetterschutz	0	×	2	2	2	2	2
	FIA (Zuganzeiger oder Lautsprecher	0	×	2	2	2	2	2
	Bahnsteigabscchnittsmarkierungen	0	×	2	2	2	2	2
	Service-Mitarbeiter (auch Zeitweise)	0	×	2	2	2	2	2
	Service-Point	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	27						


14 Anzahl der Stationen, die über dieses Ausstattungsmerkmal verfügen

Aufnahme des Erscheinungsbildes durch die Profitester Zusammenfassung der Ergebnisse am Beispiel BO-Langendreer West

Quartal 1		Quartal 2		Quartal 3		Quartal 4		Gesamt	
Station	EBW								
Anzahl	1	Anzahl	1	Anzahl	1	Anzahl	1	Anzahl	4
Sauberkeit Zugang	91,67	Sauberkeit Zugang	87,50	Sauberkeit Zugang	68,75	Sauberkeit Zugang	100,00	Sauberkeit Zugang	85,42
Funktion Zugang	75,00	Funktion Zugang	75,00	Funktion Zugang	80,00	Funktion Zugang	80,00	Funktion Zugang	77,63
Graffiti Zugang	75,00								
Sauberkeit Bahnsteig	100,00	Sauberkeit Bahnsteig	93,75	Sauberkeit Bahnsteig	96,88	Sauberkeit Bahnsteig	96,88	Sauberkeit Bahnsteig	96,88
Funktion Bahnsteig	87,50	Funktion Bahnsteig	96,88	Funktion Bahnsteig	100,00	Funktion Bahnsteig	96,88	Funktion Bahnsteig	95,31
Graffiti Bahnsteig	75,00								
Gesamtwert	84,03	Gesamtwert	83,85	Gesamtwert	82,60	Gesamtwert	87,29	Gesamtwert	84,21
Fahrplan	100,00								
Netzplan	50,00	Netzplan	50,00	Netzplan	100,00	Netzplan	50,00	Netzplan	62,50

(Bewertung in % von einem definierten Idealzustand)

Gesamtwerte



Erscheinungsbild der Stationen im VRR

Stadt / Kreis	Station	Bahnhofspatenschaft	Erscheinungsbild	festgestellte Mängel / Handlungsbedarf	Bestandteil des ÖPNV-Infrastrukturfinanzierungsplans
Bochum	Bochum Hbf				
	Bochum NOKIA				
	Bochum West				
	Bochum-Dahlhausen				MOF 2 - Teil A
	Bochum-Hamme				
	BO-Ehrenfeld				
	BO-Langendreer				
	BO-Langendreer West				
	Wattenscheid				
	Wattenscheid-Höntrop				
Bottrop	Bottrop Hbf				S9 - Ausbau
	Bottrop-Boy				S9 - Ausbau
	BOT-Vonderort				
	Feldhausen				
Dortmund	Dortmund Hbf				Modernisierung Großbahnhöfe

Erscheinungsbild der Stationen im VRR

Stadt / Kreis	Station	Bahnhofspatenschaft	Erscheinungsbild	festgestellte Mängel / Handlungsbedarf	Bestandteil des ÖPNV- Infrastruktur- finanzierungsplans
Dortmund	DO Möllerbrücke				
	DO Signal Iduna Park				
	DO Stadthaus				
	DO Tierpark				
	DO Universität				
	DO West				
	DO-Aplerbeck				MOF 2 - Teil A
	DO-Aplerbeck Süd				
	DO-Asseln Mitte				
	DO-Barop				
	DO-Bövinghausen				
	DO-Brackel				
	DO-Derne				
	DO-Dorstfeld				
	DO-Dorstfeld Süd				

Erscheinungsbild der Stationen im VRR

Stadt / Kreis	Station	Bahnhofspatenschaft	Erscheinungsbild	festgestellte Mängel / Handlungsbedarf	Bestandteil des ÖPNV-Infrastrukturfinanzierungsplans
Dortmund	DO-Germania		●		
	DO-Hörde	●	●		MOF 2 - Teil A
	DO-Huckarde		●		
	DO-Huckarde Nord		●		
	DO-Kirchderne		●		
	DO-Kirchhörde		●		
	DO-Kley		●		MOF 2 - Teil A
	DO-Knappschaftskrankenhaus		●		
	DO-Körne		●		
	DO-Körne West		●		
	DO-Kruckel		●		
	DO-Kurl		●	Graffiti im Zugang	
	DO-Löttringhausen		●		
	DO-Lütgendortmund		●		
	DO-Lütgendortmund Nord		●		

Erscheinungsbild der Stationen im VRR

Stadt / Kreis	Station	Bahnhofspatenschaft	Erscheinungsbild	festgestellte Mängel / Handlungsbedarf	Bestandteil des ÖPNV-Infrastrukturfinanzierungsplans
Dortmund	DO-Marten		●		
	DO-Marten Süd		●		
	DO-Mengede	●	●		
	DO-Nette/Oestrich	●	●		
	DO-Oespel	●	●		MOF 2 - Teil A
	DO-Rahm		●		
	DO-Scharnhorst		●		
	DO-Sölde		●		
	DO-Somborn		●		
	DO-Westerfilde		●		
	DO-Wickede		●		
	DO-Wickede West		●	Graffiti im Zugang und Bahnsteig	
	DO-Wischlingen		●		
Düsseldorf	Düsseldorf Hbf		●		Modernisierung Großbahnhöfe
	Angermund	●	●		

Erscheinungsbild der Stationen im VRR

Stadt / Kreis	Station	Bahnhofspatenschaft	Erscheinungsbild	festgestellte Mängel / Handlungsbedarf	Bestandteil des ÖPNV-Infrastrukturfinanzierungsplans
Düsseldorf	D Flughafen Terminal		●		
	D Völklinger Straße		●		
	D-Benrath	●	●		MOF 2 - Teil A
	D-Bilk	●	●	Graffiti Bahnsteig	MOF 2 - Teil A
	D-Derendorf		●	Sauberkeit, Graffiti und Funktionalität im Zugang	MOF 2 - Teil A
	D-Eller		●	Sauberkeit, Graffiti und Funktionalität im Zugang, Graffiti Bahnsteig	MOF 2 - Teil A
	D-Eller Mitte		●	Graffiti im Zugang, Sauberkeit, Graffiti und Funktionalität Bahnsteig	
	D-Eller Süd	●	●	Graffiti im Zugang und Bahnsteig	MOF 2 - Teil A
	D-Flingern		●	Graffiti im Zugang, Sauberkeit, Graffiti und Funktionalität Bahnsteig	
	D-Friedrichstadt		●	Graffiti im Zugang und Bahnsteig	
	D-Garath	●	●	Graffiti im Zugang	
	D-Gerresheim	●	●	Graffiti im Zugang	ITF - Maßnahme
	D-Hamm	●	●		MOF 2 - Teil A
	D-Hellerhof	●	●	Graffiti im Zugang und Bahnsteig	MOF 2 - Teil A
	D-Oberbilk	●	●	Graffiti im Zugang	MOF 2 - Teil A

Erscheinungsbild der Stationen im VRR

Stadt / Kreis	Station	Bahnhofspatenschaft	Erscheinungsbild	festgestellte Mängel / Handlungsbedarf	Bestandteil des ÖPNV-Infrastrukturfinanzierungsplans
Düsseldorf	D-Rath		●	Graffiti im Zugang, Sauberkeit, Graffiti und Funktionalität Bahnsteig	MOF 2 - Teil A
	D-Rath Mitte		●	Graffiti Bahnsteig	MOF 2 - Teil A
	D-Reisholz		●		MOF 2 - Teil A
	D-Unterrath	●	●	Graffiti im Zugang und Bahnsteig	
	Düsseldorf Flughafen		●		
	D-Volksgarten		●	Graffiti im Zugang, Sauberkeit, Graffiti und Funktionalität Bahnsteig	
	D-Wehrhahn		●	Graffiti im Zugang und Bahn	MOF 2 - Teil A
	D-Zoo		●	Graffiti im Zugang und Bahn	MOF 2 - Teil A
Duisburg	Duisburg Hbf		●		Modernisierung Großbahnhöfe
	DU-Bissingheim		●	Sauberkeit, Funktion und Graffiti im Zugang	
	DU-Buchholz	●	●	Sauberkeit und Graffiti im Zugang, Graffiti Bahnsteig	
	DU-Entenfang		●	Sauberkeit, Graffiti und Funktionalität Bahnsteig	
	DU-Großenbaum		●	Graffiti im Zugang	MOF 2 - Teil A
	DU-Hochfeld Süd		●		
	DU-Meiderich Ost		●		

Erscheinungsbild der Stationen im VRR

Stadt / Kreis	Station	Bahnhofspatenschaft	Erscheinungsbild	festgestellte Mängel / Handlungsbedarf	Bestandteil des ÖPNV-Infrastrukturfinanzierungsplans
Duisburg	DU-Meiderich Süd		●		
	DU-Obermeiderich		●		
	DU-Rahm		●	Sauberkeit, Graffiti im Zugang und Bahnsteig	
	DU-Ruhrort		●		
	DU-Schlenk		●	Graffiti im Zugang und Bahnsteig	
	DU-Wedau		●	Graffiti im Zugang und Bahnsteig	
	Rheinhausen		●	Graffiti im Zugang	MOF 2 - Teil A
	Rheinhausen Ost		●		MOF 2 - Teil B
	Rumeln		●		
	Trompet		●		
Essen	Essen Hbf		●		Modernisierung Großbahnhöfe
	E-Altenessen		●		
	E-Bergeborbeck		●	Graffiti im Zugang und Bahnsteig	
	E-Borbeck	●	●		S9 - Ausbau
	E-Borbeck Süd		●	Graffiti im Zugang und Bahnsteig	

Erscheinungsbild der Stationen im VRR

Stadt / Kreis	Station	Bahnhofspatenschaft	Erscheinungsbild	festgestellte Mängel / Handlungsbedarf	Bestandteil des ÖPNV-Infrastrukturfinanzierungsplans
Essen	E-Dellwig				
	E-Dellwig Ost			Graffiti Bahnsteig	S9 - Ausbau
	E-Eiberg				
	E-Frohnhausen				
	E-Gerschede				
	E-Holthausen				
	E-Horst				
	E-Hügel				MOF 2 - Teil A
	E-Katernberg Süd			Graffiti im Zugang und Bahnsteig	
	E-Kray Nord				
	E-Kray Süd				MOF 2 - Teil A
	E-Kupferdreh				S9 - Ausbau
	Essen Stadtwald				MOF 2 - Teil A
	Essen Süd				
	Essen West			Graffiti im Zugang und Bahnsteig	

Erscheinungsbild der Stationen im VRR

Stadt / Kreis	Station	Bahnhofspatenschaft	Erscheinungsbild	festgestellte Mängel / Handlungsbedarf	Bestandteil des ÖPNV-Infrastrukturfinanzierungsplans
Essen	E-Steele				
	E-Steele Ost				
	E-Überruhr				
	E-Werden				
	Kettwig				MOF 2 - Teil A
	Kettwig Stausee				
Gelsenkirchen	Gelsenkirchen Hbf				
	GE-Buer Nord				
	GE-Buer Süd				
	GE-Hassel				
	GE-Rothausen				
	GE Zoo				
Hagen	Hagen Hbf				MOF 2 - Teil B
	Hagen-Heubing				
	Hagen-Oberhagen			Graffiti im Zugang und Bahnsteig	

Erscheinungsbild der Stationen im VRR

Stadt / Kreis	Station	Bahnhofspatenschaft	Erscheinungsbild	festgestellte Mängel / Handlungsbedarf	Bestandteil des ÖPNV-Infrastrukturfinanzierungsplans
Hagen	Hagen-Vorhalle		●		
	Hagen-Wehringhausen		●		
	Hagen-Westerbauer		●		
	Dahl		●		
	Hohenlimburg		●	Graffiti Bahnsteig	
	Rummenohl		●		
Herne	Herne		●		MOF 2 - Teil A
	Herne-Börnig		●		
	Wanne-Eickel Hbf		●		MOF 2 - Teil A
Krefeld	Krefeld Hbf	●	●		MOF 2 - Teil A
	Forsthaus		●		MOF 1
	Hohenbudberg Bayerwerk		●		MOF 1
	Krefeld-Linn	●	●	Graffiti im Zugang	
	Krefeld-Oppum	●	●	Graffiti im Zugang und Bahnsteig	MOF 2 - Teil A
	Krefeld-Uerdingen		●	Graffiti im Zugang	MOF 1

Erscheinungsbild der Stationen im VRR

Stadt / Kreis	Station	Bahnhofspatenschaft	Erscheinungsbild	festgestellte Mängel / Handlungsbedarf	Bestandteil des ÖPNV-Infrastrukturfinanzierungsplans
Mönchengladbach	Mönchengladbach Hbf		●		MOF 1
	MG-Genhausen		●		
	MG-Lürrip		●	Graffiti im Zugang und Bahnsteig	
	MG-Rheindahlen		●	Graffiti Bahnsteig	
	Herrath		●		
	Rheydt Hbf		●		
	Rheydt-Odenkirchen		●	Graffiti im Zugang	
	Wickrath		●	Graffiti im Zugang und Bahnsteig	MOF 2 - Teil A
Mülheim an der Ruhr	Mülheim (Ruhr) Hbf		●		MOF 2 - Teil A
	Mülheim (Ruhr) West		●		
	Mülheim (Ruhr)-Styrum	●	●		MOF 2 - Teil A
Oberhausen	Oberhausen Hbf		●		MOF 2 - Teil A
	Oberhausen-Holten		●		
	OB-Osterfeld Süd		●		
	OB-Sterkrade	●	●	Graffiti im Zugang und Bahnsteig	MOF 2 - Teil A

Erscheinungsbild der Stationen im VRR

Stadt / Kreis	Station	Bahnhofspatenschaft	Erscheinungsbild	festgestellte Mängel / Handlungsbedarf	Bestandteil des ÖPNV-Infrastrukturfinanzierungsplans
Remscheid	Remscheid Hbf				MOF 1
	Remscheid-Güldenwerth				MOF 1
	Remscheid-Lennep				MOF 1
	Remscheid-Lüttringhausen				MOF 1
Solingen	Solingen Hbf				MOF 2 - Teil A
	SG Grünewalder Straße				MOF 1
	SG Vogelpark				
	SG-Schaberg				
	Solingen Mitte				MOF 1
Wuppertal	Wuppertal Hbf				MOF 2 - Teil A
	Wuppertal-Barmen				
	Wuppertal-Langerfeld				
	Wuppertal-Oberbarmen				
	Wuppertal-Ronsdorf				
	Wuppertal-Sonnborn				

Erscheinungsbild der Stationen im VRR

Stadt / Kreis	Station	Bahnhofspatenschaft	Erscheinungsbild	festgestellte Mängel / Handlungsbedarf	Bestandteil des ÖPNV-Infrastrukturfinanzierungsplans
Wuppertal	Wuppertal-Steinbeck		●		
	Wuppertal-Unterbarmen		●		
	Wuppertal-Vohwinkel	●	●		
	W-Zoologischer Garten		●		
Ennepe-Ruhr-Kreis	Ennepetal (Gevelsberg)		●	Graffiti im Zugang und Bahnsteig	MOF 1
	Gevelsberg Hbf		●		
	Gevelsberg West		●		
	Gevelsberg-Kipp		●		
	Gevelsberg-Knapp		●		
	Hattingen (Ruhr)		●		
	Hattingen (Ruhr) Mitte		●		
	Herdecke		●		
	Wittbräucke		●		
	Schwelm	●	●		
	Schwelm West		●		

Erscheinungsbild der Stationen im VRR

Stadt / Kreis	Station	Bahnhofspatenschaft	Erscheinungsbild	festgestellte Mängel / Handlungsbedarf	Bestandteil des ÖPNV-Infrastrukturfinanzierungsplans
Ennepe-Ruhr-Kreis	Wetter (Ruhr)		●		
	Witten Hbf	●	●		MOF 2 - Teil B
	Witten-Annen Nord		●		MOF 2 - Teil B
Kreis Kleve	Bedburg-Hau		●		MOF 1
	Emmerich am Rhein		●		MOF 2 - Teil A
	Praest		●		
	Geldern		●		
	Goch	●	●		MOF 1
	Aldekerk		●		MOF 1
	Nieukerk		●		
	Kevelaer		●		MOF 1
	Kleve	●	●		
	Empel-Rees		●		
	Haldern		●		
	Millingen		●		

Erscheinungsbild der Stationen im VRR

Stadt / Kreis	Station	Bahnhofspatenschaft	Erscheinungsbild	festgestellte Mängel / Handlungsbedarf	Bestandteil des ÖPNV-Infrastrukturfinanzierungsplans
Kreis Kleve	Weeze		●		MOF 2 - Teil A
Kreis Mettmann	Erkrath	●	●	Graffiti im Zugang und Bahnsteig	
	Erkrath Nord		●		
	Hochdahl		●	Graffiti im Zugang und Bahnsteig	MOF 2 - Teil A
	Hochdahl-Millrath		●		
	Haan		●		
	Gruiten		●	Graffiti im Zugang	
	Hilden	●	●	Graffiti im Zugang und Bahnsteig	
	Hilden Süd	●	●		
	Langenfeld (Rheinl.)		●	Graffiti im Zugang	
	Langenfeld-Berghausen		●		
	Mettmann Zentrum		●		
	Mettmann Stadtwald		●		
	Neanderthal		●		
	Ratingen Ost	●	●		MOF 2 - Teil A

Erscheinungsbild der Stationen im VRR

Stadt / Kreis	Station	Bahnhofspatenschaft	Erscheinungsbild	festgestellte Mängel / Handlungsbedarf	Bestandteil des ÖPNV-Infrastrukturfinanzierungsplans
Kreis Mettmann	Hösel		●		
	Velbert-Langenberg		●		
	Velbert-Neviges		●		
	Velbert-Nierenhof		●		
	Velbert-Rosenhügel		●		
	Wülfrath-Aprath		●		
Kreis Recklinghausen	Castrop-Rauxel Hbf		●		
	Castrop-Rauxel Süd		●		
	Castrop-Rauxel-Merklinde		●		
	Dorsten		●		
	Deuten		●		
	Hervest-Dorsten		●		
	Lembeck		●		
	Rhade		●		MOF 2 - Teil A
	Wulfen (Westf.)		●		

Erscheinungsbild der Stationen im VRR

Stadt / Kreis	Station	Bahnhofspatenschaft	Erscheinungsbild	festgestellte Mängel / Handlungsbedarf	Bestandteil des ÖPNV-Infrastrukturfinanzierungsplans
Kreis Recklinghausen	Gladbeck West		●		
	Gladbeck-Zweckel		●		Alt-Maßnahme mit fortgeschrittener Projektreife
	Gladbeck Ost		■		Alt-Maßnahme mit fortgeschrittener Projektreife
	Haltern am See		●		S9 - Ausbau
	Sythen		●		
	Marl Mitte		■		S9 - Ausbau
	Marl-Hamm		■		
	Marl-Sinsen		■		
	Recklinghausen Hbf		●		
	Recklinghausen Süd		■		
Kreis Viersen	Kempen (Niederrhein)		●		MOF 1
	Breyell		■		MOF 2 - Teil A
	Kaldenkirchen		●	Graffiti im Zugang	
	Viersen		●	Graffiti im Zugang	
	Boisheim		●		

Erscheinungsbild der Stationen im VRR

Stadt / Kreis	Station	Bahnhofspatenschaft	Erscheinungsbild	festgestellte Mängel / Handlungsbedarf	Bestandteil des ÖPNV-Infrastrukturfinanzierungsplans
Kreis Viersen	Dülken	●	●		MOF 2 - Teil A
	Anrath		●		
Kreis Wesel	Alpen		●		
	Dinslaken	●	●		
	Hamminkeln		●		
	Dingden		●		
	Mehrhoog	●	●		
	Moers	●	●		MOF 2 - Teil A
	Rheinberg		●		
	Millingen (Rheinberg)		●		
	Voerde	●	●		
	Friedrichsfeld		●	Graffiti im Zugang	
Wesel	Wesel	●	●		MOF 2 - Teil A
	Wesel-Feldmark	●	●		
	Blumenkamp	●	●		

Erscheinungsbild der Stationen im VRR

Stadt / Kreis	Station	Bahnhofspatenschaft	Erscheinungsbild	festgestellte Mängel / Handlungsbedarf	Bestandteil des ÖPNV-Infrastrukturfinanzierungsplans
Kreis Wesel	Xanten		●		
Rhein Kreis Neuss	Dormagen		●	Graffiti im Zugang	
	Dormagen Bayerwerk		●		
	Nievenheim		●	Graffiti Bahnsteig	
	Grevenbroich		●		
	Frimmersdorf		●	Graffiti Bahnsteig	
	Gustorf		●		
	Kapellen-Wevelinghoven		●		
	Hochneukirch		●	Graffiti im Zugang, Sauberkeit, Graffiti und Funktionalität Bahnsteig	
	Jüchen		●	Graffiti im Zugang	
	IKEA Kaarst		●		
	Kaarst Mitte/Holzbüttgen		●		
	Kaarster Bahnhof		●		
	Kaarster See		●		
	Korschenbroich		●	Graffiti im Zugang und Bahnsteig	MOF 2 - Teil B

Erscheinungsbild der Stationen im VRR

Stadt / Kreis	Station	Bahnhofspatenschaft	Erscheinungsbild	festgestellte Mängel / Handlungsbedarf	Bestandteil des ÖPNV-Infrastrukturfinanzierungsplans
Rhein Kreis Neuss	Kleinenbroich		●	Graffiti im Zugang und Bahnsteig	MOF 2 - Teil B
	Meerbusch-Osterrath	●	●		MOF 2 - Teil A
	Neuss Hbf		●		MOF 2 - Teil A
	Büttgen	●	●	Graffiti und Sauberkeit im Zugang, Graffiti und Funktionalität Bahnsteig	
	Holzheim (b. Neuss)	●	●		
	NE-Rheinparkcenter	●	●	Graffiti im Zugang und Bahnsteig	
	Neuss Allerheiligen	●	●	Graffiti im Zugang und Bahnsteig	
	Neuss Am Kaiser		●	Graffiti im Zugang und Bahnsteig	
	Neuss Süd	●	●	Graffiti Bahnsteig	
	Norf	●	●	Graffiti im Zugang und Bahnsteig	
Rommerskirchen			●		

Stand: Februar 2009

